
Г-образное соединение комплектов лотков Spark 3



1. Вырезать по шаблону крайний отвод для бокового подключения со стороны поворота
2. Нанести герметик в паз подключаемого лотка
3. Состыковать лотки между собой
4. Нанести герметик по контуру лотка
5. Смонтировать заглушку на лоток
6. Установить решетки можно как до выполнения соединения лотков между собой, так и после.
7. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		29.11.2019
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.				

Арт.

Г-образное соединение комплектов лотков Spark 3

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10

Лист | Листов 1

standartpark

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам.инв. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А4